


SAD REJONOWY W ZAMBROWIE

Zestawienie stolarki okiennej do wymiany


System: np.THERMO 5k, kolor -biały, szkło: 4/16A/4TM - K=1,0

szt 28




szt 1


szyba antysłoneczna




szt 2



szt 2




szt 22




szt 3


szyba antysłoneczna



szt 2



szt 2



Uwaga: Przed wykonaniem zamówienia do produkcji należy sprawdzić wymiary otworów, istniejące otwory w ścianach pozostają bez zmian.

W wycenie wymiany należy uwzględnić obróbkę ościeży łącznie z malowaniem